

TISZTELT POLGÁRMESTER ÚR, ÉS
TISZTELT KÉPVISELŐ TESTÜLET!

Aulinost Deressi Istvánne, TASS, Dózsa György u. 11
száma alatti lakos, ingatlan tulajdonos, ahol
a köréssel fordulok önköröz, hogy az Egedei krt.
el a Dózsa Gy. út kereszterőlénél az évek óta
jelzett problémát okozó csapadékérzékelők-
sét legyener szívesen orvosolni.

Minden napján hirtelen eső után, a kereszterőlés
nagyobb része víz alatt áll (a Jegyző-
számunknak a fotók mellékelve), mely
csapadékérzékelő nagy valószínűséggel a hóban
alakul, melynek a hóval falai
rizendőek.

A probléma a Dózsa Gy. út felüjtése után
kezdődött, mivel a csapadékérzékelők,
nem megfelelően lett megoldva.

Ere a sarkain léjt az út, innen nem
tud elfogni tovább, ezért kizártabb
eső esetén napokig áll a víz.

Kérlek önköröz, hogy a felvetett problémáról
megoldásáról segítsenek.

Tisztelettel: Derencsi Istvánne

Tass, 2028. márc. 2h.